

GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG

Kastrup, den 12. May 2004

Hjemmeside: www.gftv.dk - E-mail: bestyrelsen@gftv.dk

VEJSYNS RAPPORT

På bestyrelsens vejsyn den 19.8.2002 blev følgende forhold påpeget:

- Nr. 9 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
- Nr. 14 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
- Nr. 20 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
- Nr. 25 Kantsten ved rendestensbrønd (på tværvejen) er sunket ca. 50 mm og skal rettes op.
- Nr. 28 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes, og hækken på hjørnet mod tværvejen skal klippes ind til flisernes bagkant.
- Nr. 30 og 32 i fællesskab Kantsten i skellet mellem de to parceller er vippet og skal rettes op.
- Nr. 36 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
- Nr. 38 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
Grusbunke på vej/fortov skal fjernes.
Fliser i fortov og kantsten i indkørsel skal rettes op.
- Nr. 59 Beplantning der hænger udover fortov skal klippe ind til skel.
- Nr. 67 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.