

# GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG

Kastrup, den 21. August 2004

Hjemmeside: [www.gftv.dk](http://www.gftv.dk) - E-mail: [bestyrelsen@gftv.dk](mailto:bestyrelsen@gftv.dk)

## VEJSYNS RAPPORT

På bestyrelsens vejsyn den 10.8.2004 blev følgende forhold påpeget:

- Nr. 25 Chaussestens bånd på hjørnet skal rettes op.
- Nr. 26 Ukrudt på stamvej i fortovets asfaltbælte og rendesten skal fjernes.
- Nr. 28 Ukrudt på stamvej i fortovets asfaltbælte og rendesten skal fjernes. Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes, og hækken skal klippes ind til flisernes bagkant hele vejen rundt.
- Nr. 34 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
- Nr. 35 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes. Hækken skal klippes ind til flisernes bagkant.
- Nr. 37 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
- Nr. 38 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes. Bagkant af fortov skal fyldes op. Kantsten i indkørsel skal rettes op.
- Nr. 39 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
- Nr. 42 Hækken skal klippes ind til flisernes bagkant.
- Nr. 43 Kantsten i fortov (ud for postkassen) skal rettes op.
- Nr. 44 Trailer skal fjernes fra vejen.
- Nr. 47 Der skal fyldes grus op ved stien så niveau forskel mellem fliser og grus kant fjernes. KS kontakter nr. 47.
- Nr. 52 Beplantning ved sti skal holdes så asfalt og fliser ikke ødelægges / løftes.
- Nr. 53 Bagkant af fortov skal fyldes op.
- Nr. 55 Fortovets chaussestens bånd på skal rettes op. Den beplantning, som ligger ud over fortov skal fjernes.
- Nr. 56 Hækken skal klippes ind til fortovets bagkant hele vejen rundt.
- Nr. 57 Bagkant af fortov skal fyldes op. Buske der hænger ud over fortov skal klippes ind.
- Nr. 62 Fortovets chaussestens bånd på skal rettes op.
- Nr. 64 Hækken skal klippes ind til flisernes bagkant.
- Nr. 67 Ukrudt i rendesten / fortov skal fjernes.
- Nr. 70 Hækken skal klippes ind til flisernes bagkant.